

**RELATÓRIO DE VISITA À OBRA, nº 39– Etapa 2 (RVTo 39 - E2)**  
**Clínica Felina Veterinária**

|  |  |
|--|--|
| <b>Código:</b> HFEO                          | <b>Local:</b> Rua Archibaldo Baleeiro, 85. Rio Vermelho, Salvador – Bahia. |
| <b>Arquiteta responsável:</b><br>Lorena Saab |  |
| <b>Data:</b> 22/12/2018                      | <b>Participantes:</b> Lorena (arquiteta) e Anderson (Clínica).             |
| <b>Duração:</b> 30 min                       |  |



FIGURA 1 – A pintura das paredes foi aprovada pela arquiteta (Foto: parede do Consultório 2).



FIGURA 2 – A pintura das paredes foi aprovada pela arquiteta (Foto: fundo da Circulação de Acesso Restrito).



FIGURA 3 – Os rodapés ainda ficaram com alguns pontos que mereciam acabamento mais fino, como nas emendas das peças, por exemplo (Foto: Sala dos Funcionários).



FIGURA 4 – Os rodapés ainda ficaram com alguns pontos que mereciam acabamento mais fino, como nas quinas, por exemplo. (Foto: Sala dos Funcionários).

## **CONCLUSÃO SOBRE O SERVIÇO DA PINTURA:**

A pintura das paredes atingiu um ótimo resultado, considerado as adversidades pelo fato de diversas superfícies serem irregulares (construção da casa), além de que as mesmas já tinham sido pintadas anteriormente, com falhas que estavam nos primeiros processos (emassamento), inviáveis de serem retomados a esta altura da obra.

A repintura das portas não atingiu o resultado esperado (eliminação total da cor amarelada deixada pela equipe anterior de obra). Supõem-se que, como a simples repintura não resolveu o problema, provavelmente, a causa está no preparo da madeira no início do processo, ou na própria madeira fornecida.

Por fim, fazemos uma ressalva sobre a pintura dos rodapés. O acabamento deles poderia ter sido mais fino. No entanto, em conversa com o pintor, o mesmo explicou que para alcançar este acabamento, seria necessário pintar as peças do zero. A repintura não atinge um acabamento fino se as primeiras camadas não tiverem sido bem feitas. Sendo assim, o ideal seria remover toda a tinta anterior, limpar também toda a poeira que se fixou à superfície devido ao tempo de exposição, inclusive à obras posteriores (marcenaria, corte de bancadas...etc.). No entanto, este serviço não seria viável diante da urgência de finalização da obra.

Consideramos, então, que dentro das possibilidades da situação apresentada, o serviço de pintura pode dar-se por encerrado e a última parcela poderá ser paga ao pintor.